

Comune di Castronuovo di Sant'Andrea
Viale della Libertà
85030 Castronuovo di Sant'Andrea (PZ)

Comando Carabinieri Tutela per l'Ambiente
Nuclei Operativi Ecologici
Via Vaccaro, s.n.c. - 85100 Potenza

Acquedotto Lucano S.p.A.
Via S. Antonio Abbate, 12
85037 Sant'Arcangelo (PZ)
AZIENDA SANITARIA USL N. 3

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
VIA P. Togliatti
85038 Senise (PZ)

Ente Parco Nazionale Del Pollino C.T.A.
Via Vittorio Emanuele
85048 Rotonda (PZ)

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata
Struttura Centrale e Dipartimento Provinciale di Potenza
Via Della Fisica 18 C/D - 85100 POTENZA

Castronuovo di Sant'Andrea, 19 giugno 2009

Oggetto: esposto su "Scarichi inquinanti e eventuali inadempienze degli organismi preposti alla vigilanza e al controllo".

A seguito di numerose segnalazioni di cittadini che lamentavano un odore nauseabondo e persistente nelle vicinanze del centro abitato, e precisamente alla confluenza tra il fosso della Manca ed il fosso di Castronuovo, (siti in prossimità della S. P. 42, in località Vignali-Palmenti (v. cartografia allegata), il sottoscritto Comitato per l'Emergenza Democratica, nella persona del suo Presidente, Dott.ssa Vincenza Berardone - nata a Castronuovo di Sant'Andrea (Pz) il 29/03/63 e residente a Castronuovo di Sant'Andrea (Pz) in via Roma n. 14 - ha disposto, a proprie spese, alcune analisi di campioni prelevati dalle acque di scarico dei suddetti corsi d'acqua.

In seguito al sopralluogo effettuato dai sottoscritti, si è evidenziato come, nel suddetto corso d'acqua, vengano riversati, tramite condotta, i reflui provenienti, presumibilmente, dalla rete fognaria municipale.

I risultati delle analisi suddette avvalorano la tesi che l'origine dei reflui sia di natura fognaria (vedi allegato A).

Tale situazione, soprattutto nell'ipotesi di eccessive emissioni o precipitazioni atmosferiche, possono produrre il verificarsi di episodi di dispersione delle acque reflue con conseguenti gravi pericoli per l'igiene e la salute pubblica.


Detta situazione è ancor più allarmante se si osservino le foto dell'allegato B; da esse si evince che le acque reflue corrono nell'alveo del corso d'acqua denominato fosso di Castronuovo, non impermeabilizzato, collettore di raccolta delle acque di gran parte del territorio comunale, (affluente del torrente Serrapotamo), il cui contenuto quindi rientra con tutta probabilità nel ciclo di irrigazione degli orti posti a valle.

Quel che più stupisce, inoltre, è che a detta dei cittadini questa situazione si trascina da tempo senza che, per quanto è dato sapere, le competenti autorità (ad esempio, l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente/ARPA) siano intervenute per porvi rimedio.

Per tutte le suesposte considerazioni, dunque, si chiede che codesti enti, ognuno per la proprie competenze, svolgano delle indagini atte ad accertare eventuali illeciti amministrativi e/o penali e le relative responsabilità.

I sottoscritti chiedono, altresì, di essere informati dei risultati di eventuali verifiche effettuate dagli enti preposti.

Distintamente,
Comitato per l'Emergenza Democratica
Il Presidente



ALLEGATI:

- A. Rapporto d'analisi prodotto dal laboratorio Generale di Base "Dr. Gennaro Bastanzio" di Senise (PZ);
- B. Documentazione fotografica della situazione descritta nel presente esposto;
- C. Riferimenti cartografici (Carta di inquadramento scala IGM, scala 1:25000 e Stralcio planimetrico foglio catastale n. 17 del comune di Castronuovo di Sant'Andrea, scala 1:2000, entrambi con ubicazione prelievi).